	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	3674	over-voltage or (over adj voltage) and pwm	USPAT	2004/07/13 09:22
2	BRS	L2	1714	crowbar or crow-bar or (crow adj bar)	USPAT	2004/07/13 09:25
3	BRS	L3	99	1 and 2	USPAT	2004/07/13 09:25
4	BRS	L4	38	3 and inductor	USPAT	2004/07/13 09:25